





- 1. Отформатируйте USB-накопитель в NTFS и назовите его «WINPE».
- 2. Скопируйте в корневой каталог установочные файлы USB-накопителя:

	bg-bg		Boot
	cs-cz		da-dk
	de-de		EFI
	el-gr		en-gb
	en-us		es-es
	es-mx		et-ee
	fi-fi		fr-ca
	fr-fr		hr-hr
	hu-hu		images
	it-it		ja-jp
	ko-kr		lt-lt
	lv-lv		nb-no
	ni-ni		pl-pl
	pt-br		pt-pt
	ro-ro		ru-ru
	Scripts		sk-sk
	sl-si		sources
	sr-latn-rs		sv-se
	tr-tr		uk-ua
	zh-cn		zh-tw
	bootmgr	-	bootmgr.efi
🔐 readme.txt			

- 3. Вставьте USB-накопитель в устройство (лучше в правый порт).
- 4. Нажмите кнопку питания, затем нажмите Del, чтобы войти в BIOS.
- 5. Выберите «Save & Exit» затем выберите Boot Override "UEFI: USB DISK 2.0 PAMP, partition 1" (либо название вашего USB-накопителя)





6. Теперь будет запущен скрипт автоматического развертывания образа. Просто подождите.



- Следуя инструкциям, введи "exit" или закройте окно после завершения развертывания. Устройство автоматически перезагрузится. (USB-накопитель можно извлечь).
- 8. Когда все будет готово и появится рабочий стол Windows, запустите файл «Cleanup.bat» с правами администратора. Не нажимайте кнопку OK! Устройство выключится.



9. После перезагрузки установка завершена!